

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## WELLBORE PETROL SERVICES S.R.L.

SEDE CENTRAL (BASE CENTENARIO): MANZANA 69 LOTE 01, (8309) PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO,  
PROVINCIA DE NEUQUÉN  
ARGENTINA

Este es un Certificado multi-sitio, el sitio adicional se detalla en la página siguiente  
*Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización  
arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos  
de la norma detallada a continuación*

Norma

## ISO 9001:2015

*Alcance de la Certificación*

SERVICIO DE REPARACIÓN EN TALLER DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. ALQUILER DE CARRETELES ADAPTADORES DE BOP (PREVENTOR DE REVENTONES) Y CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA FRACTURA HIDRÁULICA. PROVISIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE TORQUEADO DE BRIDAS Y VÁLVULAS EN CAMPO. SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EMPAQUETADOR SECUNDARIO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE INSTALACIÓN, EXTRACCIÓN DE BPV, TWC (BPV: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN SIMPLE RETENCIÓN, TWC: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN DOBLE RETENCIÓN). SERVICIO DE PRUEBA HIDRÁULICA EN BRIDAS Y EN BOCA DE POZO. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESIÓN Y VACÍO, CONTROLADORES NEUMÁTICOS, ELECTRONEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS AUTO-CONTENIDOS Y NEUMÁTICOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VÁLVULAS DE SUPERFICIE. SERVICIO DE RIG LESS (EQUIPO SIN TORRE). MONTAJE DE INSTRUMENTOS EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN.

Fecha de inicio del ciclo original: **16 de julio de 2013**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **15 de julio de 2019**

Fecha de la auditoría de recertificación: **03 de septiembre de 2019**

Fecha de inicio del ciclo de recertificación: **12 de diciembre de 2019**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado  
expira el: **15 de julio de 2022**

**Certificado No. AR-O237692** Versión 02, Fecha de Revisión: **23 de julio de 2021**

Certificado Anterior No. AR-O235348 v01

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación de  
Sistemas de Gestión de Calidad  
OCSGC 003

  
Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede  
obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.





# WELLBORE PETROL SERVICES S.R.L.

Norma

## ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

**SEDE CENTRAL (BASE CENTENARIO):** SERVICIO DE REPARACIÓN EN TALLER DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. ALQUILER DE CARRETELES ADAPTADORES DE BOP (PREVENTOR DE REVENTONES) Y CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA FRACTURA HIDRÁULICA. PROVISIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESIÓN Y VACÍO, CONTROLADORES NEUMÁTICOS, ELECTRONEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS AUTO-CONTENIDOS Y NEUMÁTICOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VÁLVULAS DE SUPERFICIE. SERVICIO DE RIG LESS (EQUIPO SIN TORRE). MONTAJE DE INSTRUMENTOS EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE DE SITIO	DIRECCIÓN DEL SITIO	ALCANCE
SEDE CENTRAL (BASE CENTENARIO)	MANZANA 69 LOTE 01, (8309) PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO, PROVINCIA DE NEUQUÉN ARGENTINA	SERVICIO DE REPARACIÓN EN TALLER DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. ALQUILER DE CARRETELES ADAPTADORES DE BOP (PREVENTOR DE REVENTONES) Y CONJUNTO DE VÁLVULAS PARA FRACTURA HIDRÁULICA. PROVISIÓN DE COMPONENTES Y ACCESORIOS DE SUPERFICIE DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE PRESIÓN Y VACÍO, CONTROLADORES NEUMÁTICOS, ELECTRONEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS AUTO-CONTENIDOS Y NEUMÁTICOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VÁLVULAS DE SUPERFICIE. SERVICIO DE RIG LESS (EQUIPO SIN TORRE). MONTAJE DE INSTRUMENTOS EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN.
SITIO 1 (STAFF HOUSE AÑELO)	LOTE 1, 2 Y 3 MANZANA 2 A LA VERA RP Nº 7, (8305) AÑELO, PROVINCIA DE NEUQUÉN ARGENTINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE TORQUEADO DE BRIDAS Y VÁLVULAS EN CAMPO. SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EMPAQUETADOR SECUNDARIO DE CABEZA DE POZO. SERVICIO DE INSTALACIÓN, EXTRACCIÓN DE BPV, TWC (BPV: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN SIMPLE RETENCIÓN, TWC: VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN DOBLE RETENCIÓN). SERVICIO DE PRUEBA HIDRÁULICA EN BRIDAS Y EN BOCA DE POZO. SERVICIO DE RIG LESS (EQUIPO SIN TORRE). MONTAJE DE INSTRUMENTOS EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN.

Certificado No. AR-O237692

Versión 02, Fecha de revisión: 23 de julio de 2021

Certificado Anterior No. AR-O235348 v01



Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación de  
Sistemas de Gestión de Calidad  
OCSGC 003

  
Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

